## Umweltinspektionsbericht



veröffentlicht am:	Seiten: 2

Betreiber der Anlage	Binici OT GmbH
Standort	Robert-Bosch-Str. 19, 42489 Wülfrath
Anlagenbezeichnung	Pyrolyseofen mit TNV , Abwasseranlage, KTL-Anlagen sowie VAwS-Anlagen
Datum der Inspektion	11.09.2014
Dauer der Inspektion	3 Stunden
Inspektion angemeldet	
weitere beteiligte Behörden	nein
Umfang der Inspektion	<ul> <li>Genehmigungssituation</li> <li>Management/ Organisation</li> <li>Luftreinhaltung/ Emissionen/ TA Luft allgemein</li> <li>Lärm/ Erschütterungen</li> <li>VAwS-, KTL-, Abwasseranlage</li> </ul>
Grundlage der Inspektion	Bau-, wasser- und immissionsschutzrechtliche Zulassungen  § 52 BImSchG sowie Überwachungserlass des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MKULNV) vom 24.09.2012
Ergebnis der Inspektion	<ul> <li>keine Mängel</li> <li>geringfügige Mängel Genehmigungsauflagen,</li> <li>Berichtspflichten, Anzeigen, Prüfpflichten</li> <li>≅ erhebliche Mängel Genehmigungsauflagen,</li> <li>Berichtspflichten, Anzeigen, Prüfpflichten</li> <li>schwerwiegende Mängel</li> </ul>
veranlasste Maßnahmen	Revisionsschreiben
Bemerkungen	Die Mängel wurden inzwischen behoben

## Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen vereinbarten Frist.

## Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten und erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.

Stand des Formulars: 01/2014